ウェットスーツボンドの使い方

① 補修部分をきれいにする

補修部分の汚れや水分を取り除き、十分に乾燥させてください。

② ボンドを薄く塗る

付属の竹串で接着する両面にボンドを薄く塗ってください。

③ ボンドを乾燥させる

少し乾燥させ、表面の光沢がなくなり、指にボンドが付かなくなったら接着してください。

④ しっかり圧着する

接着面がずれないように貼り合わせ、指でつまむようにしっかりと押さえてください。

⑤ 十分に乾燥させる

補修後は接着部分に負担をかけず、十分に乾燥させてからご使用ください。

きれいに補修するポイント

- ボンドは厚く塗りすぎず、薄く均一に塗る。
- 接着面を十分に乾かしてから貼り合わせる。
- 貼り合わせた部分をしっかり圧着する。

ご使用上の注意

- 火気のない、換気の良い場所で作業してください。
- 皮膚や目への付着にご注意ください。
- 使用後はキャップを閉め、高温・直射日光を避けて保管。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

株式会社 ジークスポーツ

神奈川県足柄下郡湯河原町門川12

TEL 0465-27-2001　FAX 0465-27-2008